

# Moist Metal Grip®

Guía de aplicación · Epóxico para superficies húmedas

## 1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficie limpia, libre de polvo, tierra, grasas, aceites, esquemas mal adheridos y corrosión mal adherida. Puede aplicarse sobre corrosión y sobre superficie húmeda, mojada o seca.

Hidrolavado a  $>3.500$  psi (NACE N°5/SSPC-SP12) o granallado; Chlor\*Rid® para la limpieza química. Niveles aceptables — nitratos 5–10, sulfatos 5–10, cloruros 3–5 mcg/cm².

## 2. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Bi componente (base + catalizador), mezcla 4:1 en volumen. Agitar con taladro a velocidad baja-media ( $\approx 5$  min) evitando remolinos. Período de inducción 30 min a 21 °C (sobre 32 °C no aplica).

Una vez catalizado, usar el producto completamente.

## 3. CONDICIONES AMBIENTALES

Puede aplicarse sobre sustrato seco o 100 % mojado; no sobre hielo. En exteriores, sin pronóstico de lluvia durante la aplicación ni el día posterior.

## 4. APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

Aplicable con brocha de cerdas suaves, rodillo para solventes o airless (2,0 gal/min a 3.300 psi, boquillas .017 a .021). Método cruzado a velocidad lenta-media.

Capas de 100  $\mu\text{m}$  secas  $\rightarrow$  18 m²/gl. Entre capas: desde 4 h (a 21 °C) tras quedar seca al tacto; capa final a las 24 h de la última aplicación.

## 5. NOTAS DE SEGURIDAD

Manipular con los elementos de protección personal recomendados y tener siempre a mano la hoja de datos de seguridad. Mantener lejos de los niños, almacenar en un lugar fresco y seco y manipular siempre en envases originales debidamente rotulados.

DeltaPaint es **Distribuidor Autorizado** de BetaPaint

Comercialización, asesoría técnica e instalación de la línea de revestimientos BetaPaint en Chile.